



УТВЕРЖДЕН:  
Заведующий МБДОУ д/с № 30  
Н.А. Фоминых  
«31» августа 2021 г.

### **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 30 «Крепыш» города Зеленогорска Красноярского края**

Введен в действие:  
Приказом от 31.08.2021 г. № 72/01-05

Зеленогорск 2021 г.

## 1. Краткая характеристика объекта

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 30 «Крепыш»

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д.44А

1.3. Виды услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход

1.4. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 3222,1 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 12681,0 кв. м

1.5. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта (ремонт кровли) 2015.

1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.7. Форма собственности муниципальная

## 2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению.

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 224 воспитанников

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным с пребыванием с 6.30 до 18.30, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста с 1 года до 8 лет

2.5. Категории обслуживаемых детей-инвалидов: нет

## 3. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов МБДОУ д/с № 30

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусы №25, №24 остановка «Парковая»

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 230 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 4 минуты

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, их обустройство для инвалидов на коляске: есть

3.3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта:

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	имеются на входных группах

5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	- на центральном входе установлена кнопка вызова персонала с целью оказания помощи маломобильной группе населения; - установлены поручни; - дверные полотна оформлены цветными ориентирами
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	на входе имеется таблички, выполненные шрифтом Брайля на контрастном фоне: - название и график работы организации - план 1 этажа организации
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	первые и последние проступы внешних и внутренних лестничных маршей оформлены контрастным цветом

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					Для всех категорий маломобильных групп населения <*>
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2.	Вход (выходы) в здание	Нет	ДУ	ДЧ	ДП	ДП	Нет

3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нет	Нет	ДУ	ДЧ	ДЧ	Нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет	Нет	ДУ	ДП	ДП	Нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	Нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДУ	Нет	ДУ	ДУ	Нет

-----  
 <\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

временно недоступно для категории инвалидов, которая передвигается на креслах-колясках, т.к. нет пандусов, опорных поручней и недостаточная ширина дверных проемов помещений;

доступно условно (с дополнительной помощью) для всех остальных категорий инвалидов, т.к. нет цветовых, звуковых, световых и тактильных ориентиров.

Таким образом, нет 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов.

#### 4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	в наличии
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	обеспечено

3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	обеспечено
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	обеспечено
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	обеспечено
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	не обеспечено
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не обеспечено
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	не обеспечено
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	не обеспечено
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	обеспечено
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	не обеспечено
12	иные	

## 5. Управленческое решение

### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию	<i>Имеется ровное асфальтовое</i>	<i>Установка рельефных и силуэтных</i>		

	(участок)	<i>открытые.</i>	<i>указателей, нанесение предупреждающей, тактильной разметки при входе на территорию, установка бордюрного пандуса, кладка тактильной плитки. При наличии финансирования</i>		
2.	Вход (входы) в здание	<i>Имеются площадки достаточных габаритов с перилами и навесами.</i>	<i>Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования.</i>	<i>Монтаж пандусов. При наличии финансирования. Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования</i>	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	<i>Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования</i>	<i>Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования</i>	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Просторные помещения с ровным полом.</i>	<i>Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования</i>	<i>Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. При наличии финансирования</i>	<i>Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен</i>
5.	Санитарно-гигиенические		<i>Увеличение проемов дверных</i>	<i>Установка поручней по</i>	

	помещения		<i>проходов. При наличии финансирования</i>	<i>боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. При наличии финансирования</i>	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>Наличие телефонной точки на первом этаже в доступном месте.</i>	<i>Капитальный ремонт электропроводки, установка световых средств информации и световой сигнализации. При наличии финансирования</i>	<i>Обеспечение радиосвязи, домофона и звукового маяка на групповых дверях. При наличии финансирования</i>	

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

#### 5.2. Рекомендации по повышению показателей качества предоставляемых услуг:

N п/п	Показатель	Рекомендации по повышению показателя		
		не требуется (достигнут/выполнен)	Индивидуальное решение (значение показателя, меры по его достижению или повышению)	Решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, примечания
1	2	3	4	5
1.	Наличие вывесок на входе для инвалидов по зрению	Выполнено		
2.	Помещение для массовых мероприятий		<i>Установка оборудования индукционной петли. При наличии финансирования</i>	
3.	Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		<i>Введение в штатное расписание единицы – сурдопедагога. При наличии инвалида по слуху. Обучение имеющегося сотрудника ДОУ сурдопедагогике.</i>	
4.	Инструктирование или обучение работников по условиям предоставления услуг инвалидам	Выполнено		
5.	Официальный сайт учреждения адаптирован для	Выполнено		

	лиц с нарушением зрения (слабовидящих)			
6.	Наличие ассистентов-помощников для оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении услуг	Выполнено		
7.	Наличие тьюторов для сопровождения инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата		Введение в штатное расписание должности тьютора. При наличии финансирования. Привлечение родителей инвалида к помощи по сопровождению ребенка.	
8.	Наличие специалистов для обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам	Выполнено.		

Приложения:

Акт обследования объекта от «10» 03 2016 № 1

План адаптации объекта и обеспечения услуг для инвалидов

Председатель комиссии  
члены комиссии

представитель местного отделения общественной организации «Всероссийская общественная организация инвалидов» г. Зеленогорска

*Handwritten signatures*

Н.А. Фоминых  
В.Ю. Демина  
Ю.А. Берникова

С.В. Федосеева



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
МБДОУ д/с № 30

от «10» марта 2016 г. № 1

**1. Общие сведения**

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 30 «Крепыш»

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д.44«А»

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 3222,1 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 12681,0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта (ремонт кровли) 2015.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального (спортзал) 2016.

**2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	наличие высокого бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К	установка бордюрного пандуса	текущий ремонт
			отсутствие тактильного покрытия на пешеходных путях	С	кладка тактильной плитки	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет				
1.4	Пандус (наружный)	нет				
1.5	Автостоянка и парковка	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне		отсутствие зоны для парковки автомобили инвалида			

Заключение о доступности территории (\*) ДП-И (Г, У), ДУ-И (С), ДЧ-И (К, О)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*)текущий ремонт

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**3. Результат обследования входа (входов) в здание**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	содержание	Значимодля инвалида (категория)	содержание	Виды работ
<b>Основной главный вход</b>						
2.1	Лестница (наружная)	есть	отсутствие рельефной полосы перед маршем лестниц	С	установка рельефной полосы	текущий ремонт
			отсутствие окраски первой и последней ступени в контрастный цвет	С	нанесение контрастной окраски	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		К	установка пандуса	индивид. решение с ТСП
2.3	Входная площадка (переддверью)	есть	нарушений не выявлено		не требуется	
2.4	Дверь (входная)	есть	наличие двери размерами менее 120 см в ширину с высокими порогами	К,О	переустановка двери возможна только при реконструкции здания	кап ремонт
2.5	Тамбур	есть	нарушений не выявлено		не требуется	
<b>Групповые входы – 4шт</b>						
2.1	Лестница (наружная)	есть	отсутствие рельефной полосы перед маршем лестниц	С	установка рельефной полосы	текущий ремонт
			отсутствие окраски первой и последней ступени в контрастный цвет	С	нанесение контрастной окраски	текущий ремонт
			отсутствие поручней	О	монтаж поручней	индивид. решение с ТСП

2.2	Пандус (наружный)	нет		К	установка пандуса	индивид. решение с ТСР
2.3	Входная площадка (переддверью)	есть	нарушений не выявлено		не требуется	
2.4	Дверь (входная)	есть	наличие распашных дверей с высокими порогами	К,О	удаление порогов	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	нарушений не выявлено		не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности входа (входов) в здание (\*) ДП-И (Г, У), ДУ-И (О), ДЧ-И (С), ВНД (К)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*)текущий и капитальный ремонт

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

#### 4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
			содержание	Значимодля инвалида (категория)	содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	ширина коридора 1,50	О,С,К	расширение коридора технически не возможно	
			отсутствие на полу контрастной окраски	О,С,К	нанесение контрастных полос	текущий ремонт
			отсутствие поручней вдоль стен.	О,С,К	установка поручней	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	отсутствие рельефной полосы перед маршем лестниц	С	установка рельефной полосы	текущий ремонт
			отсутствие окраски первой и последней ступени в контрастный цвет	С	нанесение контрастной окраски	текущий ремонт

3.3	Пандус (внутри здания)	нет		К	установка пандуса технически не возможна	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		К	установка лифта технически не возможна	
3.5	Двери	есть	наличие высоких порогов	К,О	удаление порогов	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	отсутствие окраски первой и последней ступени в контрастный цвет	С	нанесение контрастной окраски	текущий ремонт
			отсутствие рельефной полосы перед маршем лестниц	С	установка рельефной полосы	текущий ремонт
			отсутствие поручней	О,С,К	установка поручней	индивид. решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности пути (путей) в здание (\*) ДЧ-И (Г, У), ДУ-И (С), ВНД (К, О)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*)технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 5. Результат обследования зоны целевого назначения здания

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
			содержание	Значим для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная (групповая) форма обслуживания	есть	наличие порогов в дверных проемах	К, О, С	удаление порогов	текущий ремонт
			несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	индивид. решения с ТСП
4.2	Помещения для приема пищи	нет				

4.3.	Медкабинет	есть	наличие порогов в дверных проемах	К, О, С	удаление порогов	текущий ремонт
			несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	индивид. решения с ТСП
4.4.	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, спортзал, бассейн)	есть	наличие порогов в дверных проемах	К, О, С	удаление порогов	текущий ремонт
			несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	индивид. решения с ТСП
4.5.	иные помещения (зимний сад, комната ПДД)	есть	наличие порогов в дверных проемах	К, О, С	удаление порогов	текущий ремонт
			несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции здания	индивид. решения с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (\*) ДП-И (Г, У), ДУ (С), ВНД (К, О)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*)индивидуальное решение с ТСП

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/нет	содержание	Значимодля инвалида (категория)	содержание
5.1	Туалетная комната	есть	отсутствие кнопки вызова персонала и сигнальной системы	К, О, С	установка сигнальной системы и кнопки вызова персонала	текущий ремонт

			отсутствие крючков для одежды, костылей и других принадлежностей ей	К, О, С	установка необходимого оборудования	текущий ремонт
			отсутствие поручней и штанг	К, О, С	установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	индивидуальное решение с ТСП
			отсутствие кранов рычажного и нажимного действия	К, О, С	установка кранов рычажного и нажимного действия	текущий ремонт
			отсутствие пространства рядом с унитазом для кресла-коляски	К	расширение пространства технически не возможно	
			отсутствие тактильной направляющей полосы к унитазу, осязаемой ногой или тростью	С	установка тактильной направляющей полосы к унитазу, осязаемой ногой или тростью	текущий ремонт
5.2	Душевая комната	нет				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	нарушений не выявлено		не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений (\*)ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, О), ВНД (К)

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*)индивидуальное решение с ТСП

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

### 7. Результат обследования системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/нет	содержание	Значимость для инвалида (категория)	содержание
6.1	Визуальные средства		отсутствие световых средств информации,	Г, О, У	установка световых средств информации,	текущий ремонт
	на входе в здание	есть				
	в здании на маршруте	есть				

	передвижения		световых табло		сигнализации об опасности, световых табло	
	при оказании услуги	есть				
	в том числе УМК	есть				
6.2	Акустические средства		отсутствие возможности звукового оповещения	С, О, У	установка звуковой предупредительной сигнализации	индивид. решение с ТСП
	при входе в здание	нет				
	в здании на маршруте передвижения	нет	отсутствие звукового маяка у входа	С, О, У	установка звукового маяка у входа	индивид. решение с ТСП
	при оказании услуги (в том числе при проведении массовых мероприятий)	нет				
6.3	Тактильные средства		отсутствие тактильных средств информирования и предупреждения об опасностях	С, О, У	установка тактильных средств информирования и предупреждения об опасностях	текущий ремонт
	на входе в здание	нет				
	в здании на маршруте передвижения	нет				
	при оказании услуги (в том числе УМК)	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

Заключение о доступности системы информации на объекте ДП-И (К) ДУ-И (О, У, Г), ВНД (С)


<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Рекомендации по адаптации (\*\*)текущий ремонт

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии  
члены комиссии

представитель местного отделения общественной организации «Всероссийская общественная организация инвалидов» г. Зеленогорска



Н.А. Фоминых  
В.Ю. Демина  
Ю.А. Берникова  
С.В. Федосеева

Приложение № 2  
к Паспорту доступности  
МБДОУ д/с № 30

**План адаптации МБДОУ д/с № 30 и обеспечения доступности услуг для инвалидов**

N п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <***>	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители
	Содержание работ <*>	Вид работ <*>		Объем, тыс. руб.	Источник	
1	2	3	4	5	6	7
1	Установка рельефных и силуэтных указателей	ТР	ДЧ-И (С)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
2	Нанесение предупреждающей, тактильной разметки при входе на территорию	ТР	ДЧ-И (С)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
3	Установка бордюрного пандуса	ТР	ДЧ-И (К, О)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
4	Кладка тактильной плитки	ТР	ДЧ-И (С)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
5	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров при входе	ТР	ДЧ-И (С, Г)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
7	Монтаж пандусов при входе в здание	КР	ДЧ-И (К, О)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
8	Установка поручней на путях следования	ТР	ДЧ-И (К, О, С)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
9	Увеличение проемов дверных проходов	КР	ДЧ-И (К, О)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
10	Ликвидация порогов	КР	ДЧ-И (К, О, С)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
11	На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа.	ТК	ДЧ-И (С)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
12	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров в здании	ТК	ДЧ-И (С, Г)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
13	Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов	ТК	ДЧ-И (К, О)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация

14	Установка поручней, установка рельефных, цветowych опознавательных знаков и др. принадлежностей в санитарно-гигиенических помещениях	ТК	ДЧ-И (К, О, С)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
15	Капитальный ремонт электропроводки, установка световых средств информации и световой сигнализации	КР	ДЧ-И (Г)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
16	Обеспечение радиосвязи, домофона и звукового маяка на групповых	ТК	ДЧ-И (К, О, С)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация
17	Установка оборудования индукционной петли для помещений, в которых проходят массовые мероприятия	Орг.	ДЧ-И (Г)	нет		МБДОУ д/с №30 Подрядная организация

<\*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением Паспорта ОСИ.

<\*\*\*> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

